

5.1 모니터단 석면 잔재물 조사표

<첨 부> 조사표 양식

석면 잔재물 조사표(1/2)

학교명	군자초등학교	대표자	이미숙	전화번호	070-4648-5706
소재지	경기도 시흥시 군자로 539, 본관동			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1	의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역						
건물명 (본관동)	건물번호(실명)	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
지붕층	계단실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
5층	좌측 계단실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
5층	복도	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	화강암 인테리어 상부		
5층	자료실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
5층	우측 계단실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
5층	교육복지실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
4층	복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
4층	서버실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
4층	별빛반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
3층	복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
3층	서고실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
3층	돌봄교실2반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	1-2반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	1-1반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	학생자치실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	교우실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	교장실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	1학년연구실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	다목적실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	샘터반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	꿈터반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	돌봄교실1반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
1층	복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
2층	학부모지원센터	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			

<첨 부> 조사표 양식

석면 잔재물 조사표(2/2)

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

세부 내역					
건물명 (본관동)	건물번호(실명)	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
1층	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
1층	방송실	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	인력거 상부		
1층	숙직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
1층	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
1층	병설유치원	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	인력거 상부		

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	잔재를 발견 그개소는 즉시 재 청소 후 차단 차단전 시 시공을 활성하여 오너러만에게 보고 후 후속공정 진행하기로 함
------------------------	--

2022. 01. 21.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 하부	직급 :	성명 : 김귀라	(서명)
	(소속) 한 부	직급 :	성명 : 임현	(서명)
	(소속) 하부	직급 :	성명 : 김해신	(서명)
	(소속) 하부	직급 :	성명 : 배미선	(서명)
	(소속) 한부 외부장가	직급 :	성명 : 박은성	(서명)
	(소속) 관리원	직급 :	성명 : 서성준	(서명)
	(소속) 군자초	직급 : 교장	성명 : 이미숙	(서명)
	(소속) 구라초	직급 : 시정위원장	성명 : 왕재	(서명)
	(소속) 군자초	직급 : 행정실장	성명 : 최정화	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)